

АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЙ ЛАК AUTO CLEAR HS 2:1

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ AUTO CLEAR HS 2:1

AUTO CLEAR HS 2:1
HARDENER FOR AUTO CLEAR HS 2:1



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Акрил-уретановый лак AUTO CLEAR HS 2:1
Артикул: **RM443101** - 1 л

Отвердитель для AUTO CLEAR HS 2:1
Артикул: **RM443205** - 0,5 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для ремонта кузова автомобиля, используется в качестве прозрачного глянцевого слоя при нанесении двухслойных покрытий, позволяет производить частичную и полную окраску без опыльных зон.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Устойчив на вертикали, обладает оптимальной вязкостью для создания шагрени, идентичной заводской
- Обладает высоким блеском, отличной маслостойкостью и устойчивостью к атмосферным и механическим воздействиям
- Имеет высокое содержание сухого остатка

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ, %: не менее 57
Удельный вес, кг.: 1.001 лак (1.034 отвердитель)

■ СОСТАВ

Раствор акрилового сополимера в органических растворителях, специальные добавки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

■ ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Смешать лак с отвердителем в пропорции 2:1 по объему. При необходимости разбавить до рабочей вязкости разбавителем REMIX в количестве от 0 до 10 % от объема основы.



ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:

необходимо использовать в течение 2 часов после смешения с отвердителем при температуре 20 °С.



ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:

16-17 секунд по DIN 4 при 20 °С.



НАНЕСЕНИЕ:

методом пневмораспыления на предварительно окрашенную базисной эмалью поверхность в 2 слоя с выдержкой между слоями и перед сушкой 5-10 мин.



СУШКА МЕЖДУ СЛОЯМИ:

5-10 минут между слоями при 20 °С



СУШКА ДО МОНТАЖА:

при температуре (60±2) °С — 30 минут
при температуре (20±2) °С — 12-16 часов



ВНИМАНИЕ

Не выливать остатки лака, совмещенного с отвердителем, в ёмкость с лаком.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожароопасный. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающей среды не выше 30 °С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз - защитные очки. Беречь от огня! Пустые банки и высохшие остатки выносить в места сбора мусора.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, вдали от открытого огня, приборов отопления и электрических устройств, в местах недоступных для детей, рекомендуемая температура хранения от +5 °С до +25 °С.



■ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ДО ВСКРЫТИЯ ТАРЫ:

24 месяца



■ ФАСОВКА

Лак поставляется в таре объемом 1 л.
Отвердитель для лака поставляется в таре 0,5 л.

