



ТДС  
422

# Maxifix 1.975.1200

## Покрытие для ремонта переходом

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Maxifix** является готовым к применению продуктом для выполнения переходов при ремонте двухстадийных металликов. Она обеспечивает хорошую подготовку поверхности для перехода.


**Maxifix** помогает снизить количество пыли, оседающего на краях ремонтируемого участка.

### ПОВЕРХНОСТИ

- Все порозаполнители системы MaxMeuer, отшлифованные.
- Старые покрытия в хорошем состоянии, обработанные P320-P400 или Scotch Brite Fine.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

- Нанести грунт 2К системы MaxMeuer на ремонтируемый участок.
- Отшлифовать Scotch Brite Fine.
- Обезжирить с использованием Degreaser 3600 и очистить липкой салфеткой.
- Нанести слой Maxifix на несколько сантиметров за края отгрунтованной поверхности.
- Выждать 5—10 минут, а затем нанести Maxisag HS до края поверхности покрытой Maxifix.
- Выждать 30 мин. перед нанесением лака.
- Рекомендуется применить разбавитель для переходов в завершение нанесения лака.



### ЛАКИ

Maxiclear HS, Extralack MS, HS Clear 420, Maxilack, UHS Clear 250, HP Clear.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 1 литр

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

